

Expediente:2025-23393852-GDEBA-DPTGADMSALGP

ANALISIS de AGUA			
Solicitado por:	C.O.S.E.G.O. LTDA		
Domicilio:	139 esquina 489 Gorina		
Localidad:	Gorina	Partido:	La Plata
Extrajo:	Personal Instituto Biológico	Acta N°:	-

Análisis Físico-Químico												
Análisis Químico N°:		1945			Foja N°:		110		Libro N°:		41	
Fuente de Extracción:		Pozo (pozo de Diag 6 y 138) canilla bomba										
	Valor Observado		Valor Excedid	Valor Permitido			Valor Observado		Valor Excedid	Valor Permitido		
Color	Incoloro			N.L.		Amonio	N.D	mg/l		N.L.		
Olor	Inodoro			N.L.		Nitritos	N.D	mg/l		0.1		
Aspecto	Límpido			N.L.		Cloruros	35	mg/l		350		
Sedimento	No contiene			N.L.		Fluoruros	0.6	mg/l		1.7		
Valor pH	7.8	UpH		6.5 - 8.5		Nitratos	23	mg/l		45		
Alc HO (CO3Ca)	N.D	mg/l		N.L.		Sulfatos	30	mg/l		400		
Alc CO3 (CO3Ca)	N.D	mg/l		N.L.		Conductividad	908	µS/cm		N.L.		
Alc CO3H (CO3Ca)	434	mg/l		N.L.		Sólidos Disueltos	572	mg/l		1500		
Dureza en CO3Ca	127	mg/l		400		Arsénico	N.A	mg/l		0.05		
POTABLE												

Notas: NA: No Analizado – NL: No Legislado – X: parámetros que exceden valores permitidos. – Límites tolerables Art. 982 del C.A.A.
ND: No Detectado.